

# Guía rápida de escáner

\* La forma de la máquina y las vistas de la pantalla varían según el modelo.


## Cómo escanear

1. Pulse [Inicio] en la parte inferior central de la pantalla.
2. Pulse el icono de [Escáner] en la pantalla Inicio.



3. Pulse [Borrar].

4. Coloque los originales.




5. Pulse [Ajustes envío].

6. Desplácese hacia arriba y hacia abajo en la pantalla, y realice los ajustes que desee.

7. Pulse [Inicio].

## Cómo usar el panel de mandos



1. Pantalla
2. [Inicio sesión]/[Fin.sesión]
3. Indicador de alimentación principal
4. [Ahorro de energía]
5. Icono de la lista de aplicaciones  
Púlsela para abrir la lista de aplicaciones que contiene accesos directos a las aplicaciones de la pantalla [Inicio].
6. Iconos para cambiar de pantalla
7. [Parar]
8. [Menú]
9. [Inicio]  
Púlsela para que se muestre la pantalla [Inicio].
10. [Atrás]
11. Indicador de estado  
Indica el estado del sistema. Permanece encendido cuando se produce un error o el tóner se agota.
12. [Comprobar estado]
13. Área de visualización de iconos/widgets
14. Nombre del usuario conectado

## Cómo realizar ajustes

En el menú de lista desplegable, seleccione el ítem que quiera usar.




Desplace la pantalla para seleccionar la densidad de la imagen.



## Cómo usar la pantalla [Escáner]

### Menú principal



- 1 Método de envío por email de archivos
- 2 Añadir destino
- 3 Modo de color
- 4 Tipo de archivo
- 5 Ajustes de Resolución
- 6 Config. Original
- 7 Tamaño escaneo
- 8 Modo Nombre archivo
- 9 Ajustar densidad
- 10 Orientación original
- 11 Selección Remitente
- 12 Introducción de Asunto
- 13 Introducción de texto
- 14 Reduc./Ampl
- 15 Borrado centro/borde
- 16 Sello
- 17 Ajustes de seguridad
- 18 Lotes
- 19 SADF
- 20 Dividir
- 21 Cambiar ajustes
- 22 Notificación de RX

\* Los ajustes pueden variar según el modelo o las opciones que esté usando. Para más información, consulte [Cómo empezar](#).

### Menú Enviar ajustes

